

# Ejemplo de Tabla de Datos

NO.	06:00	10:00	14:00	18:00	22:00	X	R
1	74.6	74.6	81.6	75.4	69.8	75.2	11.8
2	74.5	85.9	65.8	63.5	95.7	77.08	32.2
3	77	113.7	57.8	69.9	74.5	78.58	55.9
4	70.7	77.9	74.5	63.7	77	72.76	14.2
5	79.4	76.4	77	72.1	70.7	75.12	8.7
6	74.6	95.7	70.7	71.6	79.4	78.4	25
7	85.2	78.4	79.4	69.4	74.6	77.4	15.8
8	81.6	84.6	74.6	69.8	85.2	79.16	15.4
9	67.9	97.4	85.2	83.5	81.6	83.12	29.5
10	63.7	74.5	81.6	69.7	67.9	71.48	17.9
11	72.1	77	67.9	68.4	63.7	69.82	13.3
12	71.6	70.7	63.7	70.7	72.1	69.76	8.4
13	69.4	79.4	72.1	79.4	71.6	74.38	10
14	69.8	74.6	71.6	74.6	69.4	72	5.2
15	83.5	85.2	69.4	85.2	69.8	78.62	15.4
16	83.5	81.6	69.8	81.6	83.5	80	14.1
17	74.9	67.9	83.5	67.9	79.3	74.7	15.6
18	73.2	63.7	74.9	63.7	76.3	70.36	12.6
19	70.7	70.7	73.2	67.5	79.8	72.38	12.3
20	79.4	79.4	70.7	85.3	70.7	77.1	14.6
21	88.6	74.6	79.4	88.6	79.4	82.12	9.2
22	70.7	85.2	74.6	70.7	74.6	75.16	14.5
23	79.4	81.6	85.2	79.4	85.2	82.16	5.8
24	70.7	67.9	81.6	74.6	81.6	75.28	13.7
25	70.7	70.7	73.2	67.5	79.8	72.38	12.3
						75.781	16.136
						X'	R'

Rango

Promedio

Promedio de la Variable


Promedio del Rango

- Para calcular los límites de control se utilizan los datos de la siguiente tabla


n	A <sub>2</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>3</sub>
2	1.880	3.267	
3	1.023	2.575	
4	0.729	2.282	0.076
5	0.577	2.115	
6	0.483	2.004	
7	0.419	1.924	

- Gráfica X'
  - Línea central (LC) = X'
  - Limite control superior (LCS) = X' + A<sub>2</sub>R'
  - Limite control inferior (LCI) = X' - A<sub>2</sub>R'
- Gráfica de R'
  - Línea central (LC) = R'
  - Limite control superior (LCS) = D<sub>4</sub>R'
  - Limite control inferior (LCI) = D<sub>3</sub>R'


- Utilizando los datos de  $X'$  de la tabla se contruye la gráfica



- Utilizando los valores del rango (R) de la tabla de datos se construye la gráfica de R'



## Ejemplo:



# Puntos fuera de Control

## Identificación de causas especiales o asignables

---

### *Pautas de comportamiento que representan cambios en el proceso:*

- *Un punto exterior a los límites de control.*
  - *Se estudiará la causa de una desviación del comportamiento tan fuerte.*
- *Dos puntos consecutivos muy próximos al límite de control.*
  - *La situación es anómala, estudiar las causas de variación.*
- *Cinco puntos consecutivos por encima o por debajo de la línea central.*
  - *Investigar las causas de variación pues la media de los cinco puntos indica una desviación del nivel de funcionamiento del proceso.*
- *Fuerte tendencia ascendente o descendente marcada por cinco puntos consecutivos.*
  - *Investigar las causas de estos cambios progresivos.*
- *Cambios bruscos de puntos próximos a un límite de control hacia el otro límite.*
  - *Examinar esta conducta errática.*