



USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PUESTO DE TRABAJO	EPI NECESARIO	OPERACIÓN/TAREA
PROFESORADO Y ALUMNADO DEL TALLER DE FABRICACIÓN MECÁNICA	CALZADO DE SEGURIDAD AISLANTE CON PUNTERA NO METÁLICA BUZO CON PUÑOS ELÁSTICOS	TODAS
	GUANTES DE PROTECCION FRENTE AGRESIONES MECANICAS	MANIPULACIÓN DE PIEZAS DE METAL LIMPIEZA DE VIRUTAS METÁLICAS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS MÁQUINAS
	GAFAS DE PROTECCION CONTRA SALPICADURAS/PARTÍCULAS. GAFAS DE MONTURA INTEGRAL	TRABAJOS CON PROYECCIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
	MASCARILLA CONTRA PARTÍCULAS Y POLVO	USO DE TALADRO, SIERRAS, TRABAJOS DE LIJADO Y PULIDO
	PROTECCION PERSONAL AUDITIVA	TRABAJOS CON EXPOSICIÓN AL RUIDO
	PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL SOLDADURA	TRABAJOS DE SOLDADURA
	GAFAS SOLDADURA OXIACETILENICA	TRABAJOS DE SOLDADURA
	GUANTES LARGOS DE CUERO	TRABAJOS DE SOLDADURA
	MANDIL DE CUERO	TRABAJOS DE SOLDADURA
	MASCARILLAS PARA SOLDADURA	TRABAJOS DE SOLDADURA
GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS	MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	

SOLDADURA Y CALDERERÍA

EPI's de carácter obligatorio:

- Calzado de seguridad aislante con puntera no metálica.
- Buzo con puños elásticos.
- Guantes de protección frente agresiones mecánicas.
- Gafas de protección contra salpicaduras/partículas. Gafas de montura integral.
- Pantalla de protección facial soldadura.
- Gafas soldadura oxiacetilénica.
- Guantes largos de cuero.
- Mandil de cuero.

Con carácter opcional:

- Mascarilla contra partículas y polvo.
- Protección personal auditiva.

